



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ
Campus Pinheiral
Coordenação de Compras e Licitações
colic.cpin@ifrj.edu.br



ESCLARECIMENTOS

Analisando as observações apresentadas por Sidnei Cardoso da empresa GENSET SOLUTIONS, via e-mail, 08 de Março de 2018, esclarecemos o seguinte:

A empresa apresentou formalmente um pedido de esclarecimento em 08 de Março de 2018, nos seguintes termos:

"Bom dia Shayane!

Seguem minhas dúvidas para o levantamento de custos:

- Modelo do Motor CUMMINS?*
- Qual o horímetro atual do gerador;?*
- Quando foi e qual o horímetro da última preventiva realizada?*
- Quais as condições do filtro de ar?*
- O tanque de 250Litros - polietileno não precisa de contenção?*
- Distância que o novo tanque ficará do gerador?*
- Diferença de altura entre o novo tanque e o gerador?*
- Modelo do regulador de velocidade instalado no gerador?*
- O gerador já possui sistema de pré-aquecimento e precisa ser trocado?*

Obrigado!

"

A pregoeira respondeu a solicitação de esclarecimento, munida de esclarecimento técnico do setor solicitante, em 14 de Março de 2018 às 9:20, nos seguintes termos:

*" 1 Modelo do Motor CUMMINS?
-Modelo do Motor CUMMINS: 6CTA8.3G2
série: 87775152;
modelo do gerador: gf-3 275
série: w10121520;
potência: 220w 275kva*

• 2 Qual o horímetro atual do gerador;?

-Não é possível verificar, a usca do gerador encontra-se desligada, o grupo encontra-se sem bateria

• 3 Quando foi e qual o horímetro da última preventiva realizada?

- ultima preventiva feita no ano 2017, foi feito a troca da bomba injetora, óleo e filtro.

• 4 Quais as condições do filtro de ar?

- O filtro de ar ainda é o de fábrica, nunca foi trocado. O gerador nunca entrou em funcionamento contínuo

5 O tanque de 250Litros - polietileno não precisa de contenção?
- não precisa

6 Distância que o novo tanque ficará do gerador?
- 2 metros


7 Diferença de altura entre o novo tanque e o gerador?
- no mesmo nível do gerador

8 Modelo do regulador de velocidade instalado no gerador?
- GAC , MODELO:ESD5500E SÉRIE : ILS91-004;

9 O gerador já possui sistema de pré-aquecimento e precisa ser trocado?
- O gerador não tem sistema de pré aquecimento instalado. Está sendo solicitado que se faça isso

Atenciosamente

Pinheiral, 14 de Março de 2018.


Shayane Fernanda Santos Cruz
Assistente em Administração
PR-3 Campus Nilo Peçanha - Pinheiral
Pregoeiro(a) SIAPE nº.: 234316 - 4